

[REDACTED]

Herrekvarn Simmebro  
512 93 SVENLJUNGA

Diarienummer: SBF-2020-527

## Kontrollrapport efter livsmedelskontroll

Den 16 april 2020 gjorde vi en förannmäld revision på Bynanders motormuseum dricksvattenanläggning. Kontrollen gjordes för att ni nyligen har registrerat verksamheten.



### Följande kontrollerades

- : Allmänna hygienregler
- : Faroanalys
- : Kritiska styrpunkter
- : Mikrobiologiska säkerhetsbarriärer
- : Larm
- : Kvalitetskrav
- : Regelbundna undersökningar



### Avvikelser

Vid kontrollen uppmärksammades följande avvikelser:

#### 1. Kvalitetskrav



Kvaliteten på vattnet var vid kontrollen inte fullt utredd med analys av alla parametrar som ska göras.



**Lagkrav:** Den som tillhandahåller dricksvatten ska se till att det är hälsosamt och rent. Det vill säga att det inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal eller sådana halter att de kan utgöra en risk för människors hälsa

**Lagstiftning:** 7-8 §§ SLVFS 2001:30. och bilaga 2 avsnitt A och B



**Uppföljning:** Under kontrollbesöket angav Per att nya prover på vattnet skulle analyseras.



Vi kommer att göra en extra kontroll efter den **11 MAJ** för att följa upp att den här avvikelserna blir åtgärdade. För att undvika en extra kontroll, och då även undvika en extra kostnad för detta, kan du skicka in analysvaren samt beskriva eventuella åtgärder om det visar sig att det finns behov av det för att vattnet ska uppfylla kvalitetskraven..



## Ytterligare upplysningar

Helhetsintrycket av kontrollen är att anläggningen är i mycket gott skick och underhålls regelbundet av en utomstående firma som även tar vattenprover 1 ggr/år. Det finns ett avsyning och PH-justeringsfilter. Anläggningen byggdes 2013. Borrålet och anläggningen befinner sig i ett isolerat utrymme.

Vid besöket gjordes följande iakttagelser som kan vara bra att känna till.

- : Det finns ett hål i locket som täcker borrhålet. Viss risk finns att insekter, möss och andra skadedjur tar sig in och hamnar i brunnen.
- : Driftinstruktioner för anläggningen ska finnas på plats.
- : Vissa PH-filter kräver att det finns larm med antingen ljud- eller ljusfunktion. Finns endast risk för överdosering av alkaliska massor vid påfyllning kan larm uteslutas om manuell PH-kontroll görs efter påfyllning.
- :

### Övrig information från kontrollen

Det finns ett ansvar hos alla livsmedelsverksamheter att se till så att alla som jobbar med livsmedel har de kunskaper som krävs för att de livsmedel som serveras eller säljs har hanterats på ett säkert sätt. Det finns mycket information om detta på bland annat livsmedelsverkets webbplats, [www.livsmedelsverket.se](http://www.livsmedelsverket.se).

### Synpunkter och frågor

Om du har synpunkter på innehållet i rapporten är det bra om du kontaktar oss så snart som möjligt. Mejla till [miljobygg@svenljunga.se](mailto:miljobygg@svenljunga.se) eller skriv till Svenljunga kommun, Miljö- och byggenheten, 512 80 Svenljunga. Det är viktigt att kontrollrapportens diarienummer finns med. Hit kan du också vända dig med frågor om innehållet i rapporten.

### Information om kontroll och regler

Miljö- och byggenheten kontrollerar att företag följer livsmedelslagstiftningen. Innehållet i kontrollrapporten återger endast resultatet av det som kontrollerats. Det är inte en bedömning av hela verksamheten. Information om lagar, regler och branschriktlinjer för hantering av livsmedel finns på webbplatsen [www.livsmedelsverket.se](http://www.livsmedelsverket.se) och på kommunens webbplats, [www.svenljunga.se](http://www.svenljunga.se).

I den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden vilket innebär att vi gör ett antal stickprov på hur väl verksamheten lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Med regelbundna intervall ska oanmälda inspektioner samt förämnade revisioner genomföras.

Vi (kontrollmyndigheten) kontrollerar efterlevnaden i lagstiftningen med stöd av 11 § livsmedelslagen (2006:804) och 25 § livsmedelsförordningen (2006:813). Kontrollen har skett i enlighet med förordning (EU) 2017/625 och livsmedelslagen.

Kontrollrapporten är inget beslut, men avvikelser som har påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdats vid nästa kontroll kan leda till ett så kallat sanktionsbeslut. Ett sanktionsbeslut kan vara ett föreläggande om att du ska göra något eller ett förbud. Ett sådant beslut kan du överklaga om du tycker att det är orimligt eller felaktigt.

Om verksamheten upphör eller byter ägare ska anmälan om detta göras omedelbart till miljö- och byggenheten.

## Avgifter

Kontrollen ingår i den årliga kontrollavgiften.

Det finns avvikelser som kräver uppföljning i form av en extra inspektion och för den kontrollen tar vi ut en extra avgift som för närvarande är 1320 kronor per timme. Avgiften tas ut i efterhand.

## Närvarande

Från verksamheten deltog [REDACTED] och från tillsynsmyndigheten Oscar Hedén, livsmedelsinspektör.

För miljö- och byggenheten

Oscar Hedén  
Livsmedelsinspektör

.....  
Miljö- och byggenheten  
Telefon 0325-184 44  
E-post oscar.heden@svenljunga.se