

Diarienummer: IMN-2020-72

Kontrollrapport efter livsmedelskontroll

Den 28 oktober 2020 gjorde vi en föranmäld inspektion på Svenljunga kommuns högvattenreservoarer tillhörande Vattenverken i Överlida/Mjöbäck, Svenljunga, Östra Frölunda, Holsljunga, Hillared och Sexdrega. Det var en planerad kontroll som vi gör regelbundet.



Följande kontrollerades

- : Distributionsanläggningar
- : Skötsel och underhåll av reservoarer (operativt mål 3)
- : Faroanalys



Avvikelser

Vid kontrollen uppmärksammades följande avvikelser:

1. Faroanalys



De rutiner som finns i verksamhetens egenkontrollprogram gällande kontroll av reservoarer för samtliga vattenverk efterlevs inte.



Lagkrav: Livsmedelsföretagare skall inrätta, genomföra och upprätthålla ett, eller flera permanenta förfaranden, grundade på HACCP-principerna.

Lagstiftning: (EG) nr 852/2004 artikel 5.1



Uppföljning: Efter kontrollbesöket angav Karina Mc Conell- VA-ingenjör, att avvikelsen skulle åtgärdas genom implementering av rutinerna i Arrigo runt årsskiftet 2020-2021.

Vi kommer att följa upp detta vid nästa ordinarie kontroll.



2. Distributionsanläggningar



Kanten runt manluckan till högvattenreservoaren tillhörande Överlida vattenverk var inte tät. Det har runnit in vatten och smuts.



Lagkrav: En distributionsanläggning ska vara utformad, underhållas och skötas på sådant sätt att dricksvattnet uppfyller kraven i dessa föreskrifter när det når användarna.

Lagstiftning: 6§ SLVFS 2001:30



Uppföljning: Under kontrollbesöket angav Clas Josefsson att avvikelsen skulle åtgärdas.

Vi kommer att följa upp detta vid nästa ordinarie kontroll.



Ytterligare upplysningar

Helhetsintrycket av kontrollen är att det var bra att byggnader, inklusive luckor till samtliga reservoarer var i gott skick. Samtliga verk hade filter med lås för luftningsrör och var utrustade med inbrottslarm samt backventiler som skydd mot skadedjur och eventuellt återflöde till bräddavloppen.

Vid besöket gjordes följande iakttagelser som kan vara bra att känna till.

- : Silen till vid avlopp på taket på Svenljunga vattenverks reservoar var delvis igensatt av löv.
- : Det framgick inte vid kontrollen om backventilernas funktion kan, och ska kontrolleras regelbundet. Carina Mc Conell har meddelat att hon ska återkomma om detta.
- : Vid kontrollen uppmärksammades att en undersökning av insidan av reservoarerna har utförts av en extern firma under 2015. Alla avvikelser i den rapporten uppges inte har åtgärdats än och bör planeras. Claes har lovat lämna över en kopia av rapporten.
- : Underhållslistan var inte helt uppdaterad med vad som åtgärdats.

Övrig information från kontrollen

Vid kontrollen användes del 1 av en checklista som miljösamverkan Stockholm tagit fram för projektet "Kontroll av dricksvattenreservoarer och ledningsnät" 2016. Checklisten bifogas kontrollrapporten som bilaga.

Synpunkter och frågor

Om du har synpunkter på innehållet i rapporten är det bra om du kontaktar oss inom två veckor. Mejla till miljöbygg@svenljunga.se eller skriv till Svenljunga kommun, Miljö- och byggenheten, 512 80 Svenljunga. Det är viktigt att kontrollrapportens diarienummer finns med. Hit kan du också vända dig med frågor om innehållet i rapporten.

Publicering på kommunens webbplats

Denna kontrollrapport kommer att publiceras på kommunens webbplats svenljunga.se om två veckor. Om du har lämnat synpunkter kommer även de att publiceras i de fall vi står fast vid vår bedömning.

Information om kontroll och regler

Miljö- och byggenheten kontrollerar att företag följer livsmedelslagstiftningen. Innehållet i kontrollrapporten återger endast resultatet av det som kontrollerats. Det är inte en bedömning av hela verksamheten. Information om lagar, regler och branschriktlinjer för hantering av livsmedel finns på webbplatsen www.livsmedelsverket.se och på kommunens webbplats, www.svenljunga.se.

I den offentliga kontrollen granskas ett urval av kontrollområden vilket innebär att vi gör ett antal stickprov på hur väl verksamheten lever upp till livsmedelslagstiftningens krav. Med regelbundna intervall ska oanmälda inspektioner samt föranmälda revisioner genomföras.

Vi (kontrollmyndigheten) kontrollerar efterlevnaden i lagstiftningen med stöd av 11 § livsmedelslagen (2006:804) och 25 § livsmedelsförordningen (2006:813). Kontrollen har skett i enlighet med förordning (EU) 2017/625 och livsmedelslagen.

Kontrollrapporten är inget beslut, men avvikelser som har påpekats vid tidigare kontrolltillfällen och som inte har åtgärdats vid nästa kontroll kan leda till ett så kallat sanktionsbeslut. Ett sanktionsbeslut kan vara ett föreläggande om att du ska göra något eller ett förbud. Ett sådant beslut kan du överklaga om du tycker att det är orimligt eller felaktigt.

Om verksamheten upphör eller byter ägare ska anmälan om detta göras omedelbart till miljö- och byggenheten.

Avgifter

Kontrollen ingår i den årliga kontrollavgiften.

Närvarande

Från verksamheten deltog Claes Josefsson och från tillsynsmyndigheten Oscar Hedén, livsmedelsinspektör.

.....

Oscar Hedén
Livsmedelsinspektör

Miljö- och byggenheten
Telefon 0325-184 44
E-post oscar.heden@svenljunga.se